GP042-0212,1




3,5 mm
18 mm
4 mm
50 mm
5 mm
70 mm







The necessary tools (not included)

ACCESSORY LIST

A01 30x	A02  30x	A04 A 30x	A34 25mm  16x	A17 4mm 1x

GENERAL VIEW



1


A02
01
A02
A02
2x
A01
02
2x
03
A01
2x
04
A02
2x
A01
05
A02
2x
06
A01
07
A01
08
A01

2



3



4



5



6